



## News：年末に向けて

今年もいよいよ押し迫ってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。


年末年始準備の時期になりました。大掃除のタイミングでフィルターの交換・床の補修等はいかがでしょうか。古清水商会では  
様々商品を取り揃えています。 詳細は担当営業までお気軽にお声をお掛け下さい。

## NEWS:

近年、塗装ブース内で堆積した塗装ミスト、塗料カスの自然発火が原因と推定される火災事故が起っています。  
塗装ブースの火災事故を防ぐため、塗料による自然発火についての予防策をご案内します。

1. 塗装ブース内、フィルター廃棄に付着した塗料ミストは頻繁に除去・清掃する
2. 使用済みのフィルターを重ねたまま放置しない
3. ブース内に可燃性のものを置かない

各メーカーフィルター取扱っています。  
詳しくは担当営業まで。



## おすすめ商品：大掃除

### コンクリート床の補修に

床の凹凸は思わぬ事故の元になります。  
ひびや凹凸を手軽に修復。



アイレジン 水性埋めまるくん

### 床の塗り替えに



ロックペイント エポキシ樹脂塗料



3M ラインテープ

### 頑固な汚れに

高圧洗浄で一気に楽々。



ケルヒヤー 高圧洗浄機

### ブースライト

自然光に近い波長分布をもつ  
蛍光灯で、調色・塗装作業時の  
「色あい」のチェックに適します



3M ブースライト

## おすすめ商品：ヒーター

カーボン型がヒーターの主流になりました。  
カーボン球は使用電力に対して熱効率がよく塗装の乾燥に最も適しています。  
電源入時の立ち上がりは近赤には劣りますが、  
遅いことがセッティング時間を与え、ピンホールなどの発生を抑制することにもなります。

作業現場にマッチしたヒーターを選ぶことが  
作業効率のアップに繋がります。

詳しくは担当営業に  
お気軽にお問い合わせ下さい

